



Dirección General de Promoción Económica e Industrial
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS



Entidad de Inspección TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. acreditado por ENAC con acreditación Nº 04/EI/ITV003

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos nº: F20360866		Informe correspondiente a la factura nº: F20360866	
Estación: 2813	Líneas: 03	(3) Nombre empresa: TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. C/ Escofina 3, Pol. Ind. P-29 - Collado Villalba (MADRID) Tif 911793614	
Tarifa: 0,00 €	Tipo insp.: PERIODICA 2ª DENTRO PLAZO	(3) Fecha insp.: 28/05/2024	(8) Fecha prox. insp.: 22/12/2024
Clasif. vehículo 1204	Marca CARROCERA CASTROSUA SA	Tipo B.2007.46.001	Contraseña homologación E9*NKS*1098*03
(5) Categoría(*) M3	(2) Matrícula actual 2492JBT (E)	(1) Número de bastidor WMAA69ZZ3FC019953	(4) Lectura cuentakilómetros 402680
Fecha 1ª matriculación 22/12/2014			

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

IDENTIFICACIÓN	2.2 CINTURONES DE SEG Y ANCL	NA	4.10 CATADIOPTICOS	NA	6.9 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN	NA	8. EJES, RUEDAS, NEUMAT. SUSP	
1.1 DOCUMENTACIÓN 0029	3.3 DISP RETENC PARA NIÑOS	NA	4.11 ALUMBRADO INTERIOR	NA	6.10 VALV REGUL FRENO MANO	NA	8.1 EJES	NA
1.2 NÚMERO DE BASTIDOR 0029	3.4 ANTIHIELO Y ANTIVAH	NA	4.12 AVISADOR ACUSTICO	NA	6.11 VALVULA DE FRENADO	NA	8.2 RUEDAS	NA
1.3 PLACA DE MATRICULA	3.5 ANTIRROBO Y ALARMA	NA	4.13 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	NA	6.12 ACUM O DEPOS DE PRESIÓN	NA	8.3 NEUMATICOS	NA
	3.6 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA	NA	4.14 SENALIZ DE APERT PUERTAS	NA	6.13 ACOPL FRENOS REMOLQUE	NA	8.4 SUSPENSIÓN	NA
2. ACOND EXT, CARROC, CHASIS	3.7 DISP DE RETENCIÓN CARGA	NA	4.15 SENALIZ LUMINOSA ESPECIF	NA	6.14 SERV OFR CILINDRO MANDO	NA		
2.1 ANTIEMPOTR DELANTERO NA	3.8 INDICADOR DE VELOCIDAD	NA	4.16 LUCES DE CIRCUL DIURNA	NA	6.15 TUBOS RIGIDOS	NA	9. MOTOR Y TRANSMISIÓN	
2.2 CARROCERIA Y CHASIS 0029	3.9 SALIENTES INTERIORES	NA			6.16 TUBOS FLEXIBLES	NA	9.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOI	NA
2.3 DISPOSITIVOS DE ACOPLAM NA	3.10 ELEM EXCL VEH. M2 y M3	NA	5. EMISIONES CONTAMINANTES		6.17 FORROS	NA	9.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	NA
2.4 GUARDAB Y DISP ANTIPROY NA	3.11 ELEM EXCL TRENES TURIST.	NA	5.1 RUIDO	NA	6.18 TAMBORES Y DISCOS	NA	9.3 SISTEMA DE ESCAPE	NA
2.5 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS NA	3.12 SIST. LLAM. EMERG. ECALL NA		5.2 VEH. MOTOR DE ENC CHISPA 0029		6.19 CABLES VARILLAS PALANCAS	NA	9.4 TRANSMISIÓN	0029
2.6 PROTECCIONES LATERALES NA			5.3 VEH MOTOR DE ENC COMPR NA		6.20 CILINDROS SIST DE FRENADO	NA	9.5 VEH. UTIL GAS COMO CARB	NA
2.7 PROTECCIÓN TRASERA NA	4. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		5.4 RECOPILAC. DATOS OBFCEM NA		6.21 VALVULA SENSORA CARGA	NA		
2.8 PUERTAS Y PELDANOS NA	4.1 LUCES DE CRUCE Y CARRETER NA		6. FRENOS		6.22 AJUSTAD. TENSION AUTOMAT NA		10. OTROS	
2.9 RETROVISORES NA	4.2 LUZ DE MARCHA ATRAS NA		6.1 FRENO DE SERVICIO	NA			10.1 TRANSP MERCANC PELIGR	NA
2.10 SEÑALES EN VEHICULOS NA	4.3 LUCES INDICAD DE DIRECC NA		6.2 FRENO DE SOCORRO	NA	7. DIRECCIÓN		10.2 TRANSP MERCANC PEREC	NA
2.11 SOPORTE EXT RUEDA REP NA	4.4 SENAL DE EMERGENCIA NA		6.3 FRENO DE ESTACIONAMIENTO NA		7.1 DESVIACIÓN DE RUEDAS	NA	10.3 TRANSPORTE ESCOLAR	NA
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD NA	4.5 LUCES DE FRENADO 0029		6.4 FRENO DE INERCIA NA		7.2 VOLANTE Y COLUMNA DIREC NA		10.4 TACÓGRAFO	NA
2.13 ELEM EXC. VEH M2 y M3 NA	4.6 LUZ DE PLACA MATR TRAS NA		6.5 DISPOSITIVO ANTIBLOQUEO NA		7.3 CAJA DE DIRECCIÓN	NA	10.5 LIMITACIÓN DE VELOCIDAD	NA
	4.7 LUCES DE POSICIÓN NA		6.6 DISPOSITIVO DE DESACELERA NA		7.4 TIMONERIA Y RÓTULAS	NA	10.6 REFORMAS NO AUTORIZADAS	NA
3. ACONDIC INTERIOR	4.8 LUCES ANTINEBLA NA		6.7 PEDAL DEL DISP DE FRENADA NA		7.5 SERVODIRECCIÓN	NA		
3.1 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES NA	4.9 LUZ DE GALIBO NA		6.8 BOMBA VACIO O COMP Y DEP NA					

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones:	Frenado:	Alineación:	Vel. Act.Lim.Vel:	Ruidos:	Dinámometro:	Báscula:
-	-	-	-	-	-	-

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

EMISIONES	Opacidad	-	m-1	CO Ralentí:	-	%	CO ralentí acel:	-	%	λ:	-							
FRENADO	Freno de servicio	Fd:	-	/	-	/	-	/	-	kN	Fi:	-	/	-	/	-	kN	ALINEACIÓN
	Freno de socorro	Fd:	-	/	-	/	-	/	-	kN	Fi:	-	/	-	/	-	kN	-
	Freno de estacionamiento	Fd:	-	/	-	/	-	/	-	kN	Fi:	-	/	-	/	-	kN	- m/km
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD	-	km/h	RUIDOS	-	dB	-	rpm	BÁSCULA	-	/	-	/	-	/	-	kg		
DINAMÓMETRO	-	/	/	-	N	DECELERÓMETRO	-	m/s ²	Total:	-	/	-	/	-	kg			

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
02.02.01	LEVE	Carrocería y chasis. Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, o inexistencia de rejilla de radiador, etc) GENERAL
04.05.02.01	LEVE	Luces de frenado. Alguna luz no funciona TERCERA LUZ DE FRENO
04.05.05	LEVE	Luces de frenado. Estado de dispositivo defectuoso TRAS. DCHA.
05.02.06.03	LEVE	Segunda Insp. Lectura OBD. En EURO VI, distancia ó tiempo desde borrado de DTC inferior a 1 h ó 1 Km
09.04.01	LEVE	Defectos en la estanqueidad de los cárteres de la transmisión

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FAVORABLE

(8) RAZÓN SOCIAL/NIF DEL TALLER: -	X (**) AUTOREPARACIÓN	FOTO DEL VEHÍCULO
(9) Vº Bº Estación, firma y sello	(10) OBSERVACIONES: Esta inspección es consecuencia de la nº F40360845 Lectura OBD con nº 30848	ITV 2813 2024-05-28 14:02:50
Firmado electrónicamente por: 0029		

28/05/2024 14:03:55

VER REVERSO

Página 1 de 1

Inspección regulada por el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre

(*) A efectos de inspección periódica (**) En inspección FAVORABLE de segunda fase o posterior.



D Nº de Serie **0064539**

C/23

Matrícula	Certificado Nº
	MN-1716

C.L	1207
C.I	
C.V	
A.1	MAN Truck & bus AG
A.2	Dachauer Strasse 667, D-80995 München
B.1	Carrocería Castrosua S.A.
B.2	
D.1	C/ Carretera de la Coruña km 59.5 Santiago de Compostela 15890, A Coruña
D.2	MAN / CASTROSUA
D.3	B.2007.46.001/A6923BB3AA/50540000653800H8BBZ - MGEMNA69/A128636202P/B4
E	HOC / MAGNUS E+ A-69
J	WMAA69ZZ3FC019953
J.1	M3
J.2	CA
J.3	II
R	2.71m3
D.6	
Z	EEE
	2014/010

Código	Descripción	Código	Descripción
K		M.1	
K.1	e4*2007/46*0094*20	M.4	6.445 mm
K.2	e9*NKS*1098*03	L	
G		L.0	2 Ejes / 4 Ruedas
F.1	14.660Kg	L.1	1 / 2º eje.
F.1.1	19.500Kg	L.2	1 / 2º Eje
F.1.5	7.245Kg /13.000Kg	P.5.1	6- 295/80R22.5 154/149M
F.2		P.5	MAN
F.2.1	19.000 Kg	P.3	E2876LUH07
F.3	7.245Kg /12.600Kg	G	
F.3.1		P.1	12.816 Cm3
O.1		P.1.1	6 en línea
O.1.1		P.2	228 kw a 2000 rpm
O.1.2		P.2.1	47,75 CVF
O.1.3		S.1	51 + Conductor
O.1.4		S.2	6
F.4		U.1	89 dB.
F.5	3.620 mm	U.2	1500 rpm
F.6	2.550 mm	V.7	
F.7	12.860 mm	V.9	EURO VI
F.7.1	2.086 mm		
F.8	1.823 mm		
	3.655 mm		

El abajo firmante, legalmente autorizado por:

Carrocería Castrosua S.A.
 Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación.

Fecha de emisión:
 11/12/2014

Observaciones:

-Equipa en origen PLATAFORMA ELEVADORA GOBEL 300/10

Firma autorizada Registro de fabricantes y firmas autorizadas

[Firma]

Carrocería de A Coruña, Km. 59,5
 15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Opciones incluidas en la homologación de tipo

Equipa un espacio habilitado para un pasajero en silla de ruedas.

11/12/2014.- Cumple requisitos técnicos para realizar Transporte Escolar de conformidad con el Real Decreto 443/01. Clasificación: 1204 Escolar no exclusivo.



Dirección General de Promoción Económica e Industrial
 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

N.º 6306559

N.º de bastidor: I.T.V. WMAA69ZZ3FC019953
 TUV SUD ATISAE S.A.U.
 N.º de matrícula: C/Escofina, 3 Poligono P-29 2492JBT
 28400 COLLADO VILLALBA
 Tel: 91 179 36 14
 N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: 2 / MN-1716

INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Ins. 17/12/2021 DESFAVORABLE ITV 2813 343587 Km Firma 0022 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F30270248 2492JBT	Ins. 17/12/2021 Cad 22/06/2022 ITV 2813 343559 Km Firma 0022 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F30270264 2492JBT	Ins. 22/06/2022 DESFAVORABLE ITV 2813 355917 Km Firma 0002 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F10289087 2492JBT
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Ins. 22/06/2022 Cad 22/12/2022 ITV 2813 355918 Km Firma 0002 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F10289094 2492JBT	Ins. 13/12/2022 DESFAVORABLE ITV 2813 366424 Km Firma 0002 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F60307223 2492JBT	Ins. 13/12/2022 Cad 22/06/2023 ITV 2813 365425 Km Firma 0002 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F30307241 2492JBT
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Ins. 15/08/2023 DESFAVORABLE ITV 2813 382309 Km Firma 0002 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F40326119 2492JBT	Ins. 15/08/2023 Cad 22/12/2023 ITV 2813 382699 Km Firma 0002 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F10326132 2492JBT	Ins. 12/12/2023 Cad 22/06/2024 ITV 2813 390995 Km Firma 0034 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F20344902 2492JBT
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Ins. 28/05/2024 DESFAVORABLE ITV 2813 402680 Km Firma 0029 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F40360645 2492JBT	Ins. 28/05/2024 Cad 22/12/2024 ITV 2813 402680 Km Firma 0029 TUV SUD ATISAE S.A.U. Cod. F20360666 2492JBT	Firma y sello